



-40°C

+10°C

ШПАРГАЛКА МОНТАЖНИКА

Проверить ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ компрессора на соответствие производительности и режимам работы системы.

Завышенная производительность компрессора приводит → недостаточное охлаждение компрессора фреоном → перегрев масла → перегрев втулок → клин спиралей → поломка двигателя.*

Проверить ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ на соответствие электрической мощности двигателя компрессора.*

* Ознакомьтесь с техническими данными компрессоров в каталоге производители или свяжитесь с продавцом.

Убедиться в правильном ПОРЯДКЕ ПОДКЛЮЧЕНИИ ФАЗ для трехфазных компрессоров и правильном направлении вращения спиралей, наблюдая за снижением давления всасывания и повышением давления нагнетания при запуске компрессора.

При работе в обратном направлении спиралей — компрессор становится более шумным, а потребление тока значительно уменьшается по сравнению с табличными значениями.

Не уменьшать ДИАМЕТР всасывающего и нагнетающего ПАТРУБКОВ компрессора.

Контролировать УРОВЕНЬ МАСЛА в картере компрессора после запуска и продолжительной его работы. Количество заправленного масла заводом-изготовителем в компрессоре не достаточно для средних, больших и удаленных систем и требует дозаправки масла. В многокомпрессорных установках применяйте регуляторы уровня масла и отделители масла.

Клянусь «самым дорогим» — НЕ ВАКУУМИРОВАТЬ СИСТЕМУ спиральным компрессором и не запускать компрессор в системе под вакуумом. Для более подробной информации см. «Руководство по эксплуатации».



ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА В «СТАРЫХ» СИСТЕМАХ

Помню: минеральные масла НЕ СОВМЕСТИМЫ с маслами на основе Полиолэфиров. Продуйте систему азотом и замените масло в компрессоре на тип масла используемого в системе. Полностью очистить систему от старого масла не возможно и смешивание разных типов масел неизбежно.

Обязуюсь всегда заменять ФИЛЬТР НАГНЕТАНИЯ и заменять (устанавливать) ФИЛЬТР ВСАСЫВАНИЯ с сердечником из 100 % активированного алюминия. Повторная замена фильтра всасывания после 72 часов работы рекомендуется в случае повреждении электродвигателя в старом компрессоре.

Заменить ОТДЕЛИТЕЛЬ МАСЛА в случае повреждении электродвигателя в старом компрессоре. Отверстие для возврата масла в отделителе масла забивается грязью сразу после поломки компрессора — это приводит к масляному голоданию нового компрессора и к повторной поломке.

Проверить СОСТОЯНИЕ КОНТАКТОВ электрических автоматов защиты и пусковых реле (возможно залипание).

Я САМЫЙ ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК

Установил РЕЛЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЕ на линию всасывания — предохраняет компрессор от работы под вакуумом.

Установил РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ на линию нагнетания — предохраняет компрессор от перегрева.

Установил ОТДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ и НАГРЕВАТЕЛЬ КАРТЕРА в систему с заправкой фреона больше 5 кг. Чрезмерный выброс жидкого фреона разбавляют масло в компрессоре, что приведет к плохому смазыванию и износу подшипников и защищает спирали компрессора от «жидкого гидроудара».

Установил ТЕРМОСТАТ на линию нагнетания с отключением компрессора при $\geq 125^{\circ}\text{C}$. Рекомендуется для компрессоров режим работы, которых может находиться вне области рабочего диапазона, как следствие → увеличивается коэффициент сжатия и внутренняя температура компрессора → перегрев и износ спиралей → повреждение компрессора.*

* Для более подробной информации см. «Руководство по эксплуатации».



 INVOTECH

СХЕМА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА

